



REGISTRO CONTROLLI
119/19

COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI NOVARA
Via Alberto da Giussano n. 23
0321-459252

VERBALE DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO A CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLO A MOTORE O RIMORCHIO
IN STATO DI ABBANDONO. (ex D.M. 22 ottobre 1999, n° 460)

Il giorno 20/12/2019 alle ore 1630 in Novara, CPN MILANO 2

i sottoscritti AIROLDI L. - BORRONI L. appartenenti
al Comando in intestazione, danno atto che si è provveduto a rimuovere, il seguente veicolo a motore/rimorchio
rinvenuto, su area pubblica privata ma soggetta ad uso pubblico, in condizioni tali da ritenersi abbandonato, come sotto
meglio specificato:

VEICOLO

Categoria Autoveicolo marca DAEWOO modello HATIE
Targa/Contrassegno identif. _____ Telaio _____ Colore AZZURRO

PROPRIETARIO DEL VEICOLO / INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ il _____
Residente a _____ In _____
telefono _____

Il proprietario del veicolo / l'intestatario della carta di circolazione non è identificabile.

STATO D'USO E DI CONSERVAZIONE DEL VEICOLO/RIMOCHIO :

Veicolo aperto Veicolo chiuso

PARTI MANCANTI:

Targa di immatricolazione ant. post. Contrassegno identificazione

Parti essenziali per l'uso o la conservazione mancanti: VEDI ALLEGATO

Contrassegno Ass.vo MANCANTE scad. _____

Documenti di circolazione rinvenuti MANCANTE

Da accertamenti effettuati nello schedario S.D.I., il veicolo non risulta provento di furto.

Il veicolo/rimorchio è stato rimosso perché:

Si trovava in condizioni da far presumere lo stato di abbandono (privo di targa/contrassegno ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione). Ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.M. 460/99, trascorsi 60 giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 c.c.

In sosta irregolare per oltre 60 giorni continuativi. Il veicolo potrà essere restituito, entro un anno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'invito a ritirare il veicolo e previo pagamento delle spese dovute. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione effettuata ai sensi degli artt. 928 e 929 c.c., senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, si procederà a cura del centro di raccolta alla radiazione dal P.R.A. ed alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso, non ne disponga la vendita.

Il veicolo è stato rimosso con carro attrezzi della ditta MULTISERVICE
OPRESSA (NO) con sede in _____
centro di raccolta I. FERRARI e conferito direttamente al _____

NOTE: _____

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

L'ADDETTO AL RITIRO _____

I VERBALIZZANTI _____

P. IL CENTRO RACCOLTA _____

N° DEL REGISTRO _____

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto: _____ messo notificatore
del Comune di: _____ in data: _____ ho notificato copia del presente atto al
Sig. _____ residente in: _____
via _____ n. _____

- mediante consegna a mani di: _____
quale: _____
- a mezzo raccomandata A.R. spedita il: _____ dall'ufficio postale di Novara (NO) e notificato alla
data risultante dall'allegato avviso di ricevimento.
- _____

FIRMA PER RICEVUTA _____

IL MESSO NOTIFICATORE _____



COMUNE DI NOVARA
CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMANDO ☎ Tel. 0321 459252
Unità Operativa Segreteria Sanzioni e Contenzioso

Sede: Via Alberto da Giussano n. 24, 28100 NOVARA
mail: vigili@cert.comune.novara.it
mail: sanzionicds@comune.novara.it
☎ Tel. Uff. Sanzioni 03213702354

Allegato al verbale di fermo sequestro verbale di contestazione n. _____ del _____

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO- SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO

1	targa	N. TARGHE ANTI POSTI MANCANTI			distrutta / mancante
3	veicolo storico/collezionistico	si	no		
8	carrozzeria anteriore	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta / mancante
9	carrozzeria posteriore	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta / mancante
10	carrozzeria superiore	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta / mancante
11	carrozzeria laterale dx	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta / mancante
12	carrozzeria laterale sx	idonea	lievemente danneggiata	molto danneggiata	distrutta / mancante
13	veicolo bruciato				bruciato
14	motore	funzionante			distrutto / mancante / non funzionante
15	chilometri percorsi	n.			dato non disponibile
16	pneumatici	n. Pneumatici NON usurati		n. 4 Pneumatici usurati	
17	ruota di scorta	presente			distrutta / mancante
18	faro anteriore dx	presente			distrutta / mancante
19	faro anteriore sx	presente			distrutta / mancante
20	faro posteriore dx	presente			distrutta / mancante
21	faro posteriore sx	presente			distrutta / mancante
22	batteria	presente			distrutta / mancante
23	sellèria	condizioni normali d'uso	danneggiata	molto danneggiata	distrutta / mancante
24	carta di circolazione certificato di circolazione	presente		non rilevabile dagli archivi elettronici	distrutta / mancante
25	telaio	n.			dato non disponibile
26	origine	paese di immatricolazione	ITALIA		dato non disponibile
27	data prima immatricolazione				dato non disponibile
28	casa costruttrice	DAEWOO			dato non disponibile
29	modello	MATIS			dato non disponibile
30	specifica modello				dato non disponibile

NOTE il veicolo risulta: CHIUSO APERTO con chiavi di accesso: PRESENTI (si) (no) MANCANTI (si) (no)

Nel campo note potranno essere inserite, inoltre tutte le informazioni ritenute utili ad una migliore descrizione/identificazione del veicolo (es: telonato, frigo, promiscuo, con parti modificate non omologate, con beni sottoposti a sequestro, con carrello appendice, ecc)

Verbalizzanti _____ il Conducente/proprietario _____ il Custode _____